



### SERVIÇOS - MOH - ABBOTT

07/Julho/2016

## Quando NÃO apertamos as seringas

- Goteja água das diticones
- Imprecisão de pipetagem
- Erro 3130, 3131

# Quando NÃO limpamos e apertarmos as Diticones

- Entrada de ar, formação de bolhas
- Imprecisão de pipetagem
- Erro 3209, 3133, 3124, 3126

### Limpeza da mesa de trabalho

- Contaminação por amostras e reagentes
- Erro de leitura de código de barras
- Erros: 4438, 1202, 1203, 1204

### Limpeza do galão de água

- Sujeira na tubulação
- Formação de bolhas
- Erros: 3131 e 3130

### Limpeza do lixo sólido

- Colisão LIHA
- Erro fatal perda da corrida

• Erro: 3110


## Limpeza do lixo líquido - esgoto


- Não inicia o "Pedido"
- Problemas no sensor

#### Subsistema de 1 mL

 Região magnética, de aquecimento e de temparatura ambiente.

ERROS: 3109/3130






#### Subsistema de 1 mL

Como limpar o Subsistema de 1ml?

- Pinça com gase
- Utilizar Etanol 70%
- Gase seca

Vídeo: Limpeza do Subsistema



### POS-ID



Troca do "frog" – quando necessário

Vídeo: Troca do Frog

Obstrução do Eixo X

Vídeos: Colisão Posid

#### LiHa e RoMa






Racks de ponteiras mal posicionadas DITI "solta" – 3127/3110

#### LiHa e RoMa

- Verificar o correto encaixe na mesa de trabalho





Rack de ponteiras mal posicionada - Vídeos: Colisão LIHA

ERRO FATAL - COLISÃO

#### Abbottlink



